

Nhóm nghiên cứu đã xem xét hành lang của dự án để kiểm tra các bất động sản có thể chứa vật liệu nguy hại, chẳng hạn như các sản phẩm từ dầu mỏ, những chất này có thể gây rủi ro đến sức khỏe con người và môi trường. Việc xác định sớm những khu vực này giúp **hướng dẫn thiết kế để tránh** chúng khi có thể và **giảm chi phí xây dựng trong tương lai**. Việc đánh giá **tập trung** vào các địa điểm mà có thể cần đến **quyền sử dụng đất mới và/hoặc quyền xây dựng tạm thời, quyền sử dụng vĩnh viễn, hoặc các công tác đào đắp lớn**. Bảng này hiển thị các bất động sản đã được xác định trong hành lang, cùng với những khu vực đã được biết là có sự ô nhiễm dưới bề mặt.

Phân tích Vật liệu Nguy hại

Sheridan Blvd

120th Ave

112th Ave

104th Ave

92nd Ave

91st Ave

84th Ave

80th Ave





74th Ave

72nd Ave






64th Ave

52nd Ave

50th Ave



Sheridan Blvd



44th Ave

38th Ave

32nd Ave

26th Ave

23rd Ave

Colfax Ave

11th Ave

10th Ave

Alameda Ave

Exposition Ave

Kentucky Ave

Mississippi Ave







Florida Ave

Evans Ave

Yale Ave

College Ave

Dartmouth Ave



CHÚ GIẢI

- Khu vực Vật liệu Nguy hại
- Đường cao tốc
- Khu vực Nghiên cứu Vật liệu Nguy hại
- Ranh giới Ô nhiễm Dầu mỏ Dưới bề mặt đã được Biết (tính đến Tháng Mười Hai, 2024)
- Bất động sản đã Biết và/hoặc Bất động sản có Tiềm năng Cao bị Ô nhiễm Dưới bề mặt

Thiết kế được Đề xuất

- Tín hiệu Giao thông
- Đường
- Công trình Thoát nước

Nguồn: COSTIS-1A, Sở Lao động và Việc làm Colorado (CDLE) - Bộ phận Dầu mỏ và An toàn Công cộng (OPS)

