

Los nuevos semáforos ayudan a facilitar las operaciones de movimiento de giro a la izquierda en la nueva intersección.

Realinear la ruta en dirección este a través del movimiento para alinearse mejor con el carril receptor en el lado este de la intersección.

Reconstruir los semáforos para que estos estén sobre cada carril y sean más visibles.

Nueva isla elevada para evitar giros inesperados de vehículos. Protege los giros a la izquierda hacia la I-70.

Remover acceso a la rampa de entrada de la I-70 en dirección oeste. Esto elimina múltiples movimientos y conflictos inesperados en la intersección.

W 48th Ave

W 48th Ave

Nuevo Puente de la Interestatal I-70 sobre Harlan St.

Construir un nuevo acceso para la rampa de entrada de la I-70 en dirección oeste. Esto separa el movimiento de tráfico con el de la intersección 48th y Harlan.

Mejoras en Harlan St debajo de la Interestatal I-70.

Nuevas aceras

W 47th Pl

Harlan St



Ingalls St

Harlan St

Golden Ct

Gray St

